製品名: BUILD.一貫Ⅳ＋　　**項目1:** 確認申請形式計算書　**項目2:** その他

タイトル：目次のページがずれる

Q.
概要書やチェックリストで「用意したPDF文書を結合」とした場合に、
目次に出力されるページ数が実際のページ数とずれてしまいます。

A.
「BUILD.一貫Ⅳ＋」には
ユーザーの方が用意したPDF文章を計算書内に結合して
出力する機能がありますが、
この機能を使った時に、結合したPDF文章にしおりがあると
目次に出力されるページ番号がずれてしまうことがあります。

この場合は、お手数ですが、結合するPDF文章から
「Adobe Acrobat」等のPDF編集ソフトでしおりを削除して、再度出力を行って下さい。



なお、「OpenOffice」で文書を作成し、[ファイル(F)]－[PDFとしてエクスポート]を
用いてPDFに変換して、そのPDF文章を結合している場合は、
以下の画面で「ブックマークの作成」のチェックをOFFにすることで、
しおりを作成しなくなります。


PDF のオプション
全般
初期値
ユーザーインタフェース
リンク
セキュリティー
範囲
すべて(A)
ページ指定(P)
選択した部分(S)
イメージ
ロスのない圧縮(L)
JPEG 圧縮
品質(Q)
90%
画像の解像度を下げる(R)
300 DPI
一般
PDF/A-1a
タグ付き PDF(T)
PDF フォームの作成(C)
送信フォーマット(F)
FDF
ブックマークの作成(B)
ノートのエクスポート(E)
自動的に挿入された空白ページをエクスポート(X)
エクスポート(X)
キャンセル
ヘルプ(H)